

お客様各位

株式会社矢野特殊自動車

品質保証部

部長 柴田 和典

リコールのご案内（R 4 8 3 9）

謹啓 時下お客様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素は弊社の製品をご愛顧いただき厚くお礼申し上げます。

さて、今般ご愛顧いただいております冷蔵冷凍車におきまして、下記の通り不具合が発生するおそれがあることが判明しましたので、国土交通省にリコールの届出をいたしました。

つきましては、対象となるお客様には本書にてご案内させていただいております。申し訳ございませんが、下記問い合わせ先に連絡いただき、修理（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。今回の不具合の件で、ご迷惑とご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

謹白

記

「不具合内容」

冷蔵冷凍車のホイールベース間に取り付けたスペアタイヤ取付装置において、強度設計が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

「改善措置の内容」

対象車両のスペアタイヤ取付装置を点検し、亀裂があるものは暫定対策として現行品のスペアタイヤ取付装置に交換する。なお恒久対策が決定次第、速やかに恒久対策を実施する。

以上

お問い合わせ先

株式会社矢野特殊自動車 品質保証部


部長 柴田 TEL 092-963-1082

または

株式会社アルナ矢野特車 品質保証室

室長 尾嶋 TEL 0749-55-2164

## 改善箇所説明図



スペアタイヤ

スペアタイヤ取付装置

基準不適合発生箇所

注:  は、交換部品を示す。

### 【基準不適合発生箇所】

冷蔵冷凍車のホイールベース間に取付けたスペアタイヤ取付装置において、強度設計が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

### 【改善の内容】

対象車両のスペアタイヤ取付装置を点検し、亀裂があるものは暫定対策として現行品のスペアタイヤ取付装置に交換する。なお恒久対策が決定次第、速やかに恒久対策を実施する。

### 【識別】

改善実施済車両には、荷箱前面右下部の製造銘板付近に対策済みNo.4839 のステッカーを貼付する。

連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 2年 11月 5日

リコール届出番号	4839	リコール開始日	令和 2年 11月 5日
届出者の氏名又は名称	株式会社 矢野特殊自動車 代表取締役社長 矢野彰一 問合せ先:品質保証部 TEL (代)092-963-2000		
不具合部位(部品名)	スペアタイヤ取付装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷蔵冷凍車のホイールベース間に取付けたスペアタイヤ取付装置において、強度設計が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	対象車両のスペアタイヤ取付装置を点検し、亀裂があるものは暫定対策として現行品のスペアタイヤ取付装置に交換する。なお恒久対策が決定次第、速やかに恒久対策を実施する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接訪問若しくは電話、ダイレクトメールにより通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者をすべて把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車両には、荷箱前面右下部の製造銘板付近に対策済みNo.4839 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2PG-FE2ABG	「日野レンジャー」	FE2AB-100903 平成30年4月16日	1	
	LKG-FE7JPAA		FE7JPA-10016 平成22年7月30日	1	
	LDG-FG8JPAA		FG8JPA-10083 平成25年12月9日	1	
	BDG-FH1ARXA	「日野プロフィア」	FH1ARX-12003 平成21年9月19日	1	
	LKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10177~FQ1EWB-10197 平成24年4月16日~平成24年6月21日	2	
	QKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10294~FQ1EWB-10357 平成25年5月31日~平成25年12月9日	3	
	2RG-FR1AHG		FR1AH-101217~FR1AH-101698 平成30年2月16日~平成30年4月14日	2	
	2RG-FR1AHJ		FR1AH-101142~FR1AH-101194 平成30年2月5日~平成30年2月13日	3	
	QKG-FR1APBG		FR1APB-10568 平成25年5月28日	1	
	2PG-FR1EHG		FR1EH-100063 平成29年9月28日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LKG-FR1EXBG	「日野プロフィア」	FR1EXB-10029～FR1EXB-11685 平成22年9月16日～平成23年12月5日	3	
	QKG-FR1EXBG		FR1EXB-13956～FR1EXB-14968 平成25年7月11日～平成26年3月6日	7	
	LKG-FR1EXBJ		FR1EXB-11274 平成23年9月6日	1	
	QKG-FR1EXBJ		FR1EXB-14004～FR1EXB-14890 平成25年7月19日～平成26年2月19日	3	
	QPG-FR1EXEG		FR1EXE-10163～FR1EXE-16841 平成26年5月27日～平成29年7月6日	15	
	QPG-FR1EXEJ		FR1EXE-10251～FR1EXE-16621 平成26年6月30日～平成29年10月11日	10	
	KS-FR1EXWG		FR1EXW-13185 平成17年9月2日	1	
	PK-FR1EXWG		FR1EXW-13016～FR1EXW-13765 平成17年7月23日～平成17年12月26日	2	
	BKG-FR1EXYG		FR1EXY-13386～FR1EXY-18410 平成19年11月14日から平成22年7月2日	7	
	LKG-FR1EZBG		FR1EZB-10229 平成23年7月16日	1	
	LKG-FR1EZBJ		FR1EZB-10062 平成22年11月18日	1	
	QPG-FR1EZEG		FR1EZE-10036 平成26年6月13日	1	
	QPG-FR1EZEJ		FR1EZE-10179～FR1EZE-10176 平成27年9月24日～平成27年9月25日	2	
	BDG-FR1EZYG		FR1EZY-11112～FR1EZY-11205 平成20年2月8日～平成20年4月25日	4	
	BKG-FR1EZYG		FR1EZY-13225～FR1EZY-13244 平成21年12月15日～平成21年12月17日	2	
	BDG-FR1EZYJ		FR1EZY-11422～FR1EZY-13173 平成20年10月21日～平成21年11月25日	2	
	QKG-FS1EWBG		FS1EWB-10645～FS1EWB-10759 平成25年6月20日～平成25年11月7日	2	
	LKG-FS1EWBJ		FS1EWB-10057 平成22年12月9日	1	
	QPG-FS1EWEG		FS1EWE-10082 平成26年6月30日	1	
	QKG-FS1EWBJ		FS1EWB-10367 平成24年5月29日	1	
	2RG-FW1AHG		FW1AH-103417 平成30年6月5日	1	
2PG-FW1EHJ	FW1EH-100188 平成30年2月15日	1			
QKG-FW1EXBJ	FW1EXB-15545～FW1EXB-16167 平成25年8月12日～平成26年2月26日	9			
QPG-FW1EXEG	FW1EXE-16530～FW1EXE-16899 平成28年5月21日～平成28年6月10日	2			
QPG-FW1EXEJ	FW1EXE-10871～FW1EXE-15529 平成26年9月10日～平成28年2月1日	5			
	(計35型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年7月23日～平成30年6月5日	(計101台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両が含まれている場合があります。