

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年 3月 1日

リコール届出番号	4204	リコール開始日	平成30年 3月 8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 アルナ矢野特車 代表取締役社長 矢野彰一	問合せ先:品質保証室 TEL (代)0749-55-2161	
不具合部位(部品名)	突入防止装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	型式指定を受けた突入防止装置において、構成部品の一部の材質及びステーの取付位置が、型式指定を受けたものと異なっていたものがあった。また、装置の生産において記録が必要とされる記録表の一部に、記載内容の不備が確認された。このため、装置の型式指定の要件を満足せず、道路運送車両法の保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、装置の型式指定を受けた突入防止装置と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接訪問若しくは電話により通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者をすべて把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車両には、前壁右下部の製造銘板付近に対策済みNo.4204のステッカーを貼付けする。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TKG-NMR85AN	エルフ	NMR85-7018100 平成24年5月24日	1	
	TPG-NMR85AN		NMR85-7027891～7027892 平成27年2月12日	2	
	TRG-NMR85AN		NMR85-7027918 平成27年3月14日	1	
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7009204～7009205 平成27年5月18日～平成27年5月20日	2	
トヨタ	QDF-KDY231	ダイナ・トヨエース	KDY231-8014259 平成25年12月6日	1	
ニッサン	CBF-SQ2F24	アトラス	SQ2F24-031340～044326 平成24年9月25日～平成29年4月11日	3	
	SDG-SZ5F24		SZ5F24-030784～031753 平成25年2月4日～平成26年4月21日	3	
	SKG-SZ2F24		SZ2F24-041060 平成24年8月21日	1	
	SKG-TZ2F24		TZ2F24-140366～140545 平成24年11月30日～平成25年3月20日	2	
	TKG-SZ2F24		SZ2F24-050388～061645 平成25年9月20日～平成28年6月27日	2	
	TKG-SZ5F24		SZ5F24-040818 平成28年8月24日	1	
	TKG-AMR85AN		AMR85-7000843 平成24年11月28日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	TKG-XZC600M	デュトロ	XZC600-0001963～0004814 平成24年7月18日～平成26年9月19日	2	
	TKG-XZC605M		XZC605-0003903～0004031 平成24年11月19日～平成24年12月11日	3	
	TKG-XZC645M		XZC645-0002750 平成27年1月23日	1	
	TKG-XZU605M		XZU605-0006809～0008783 平成26年3月15日～平成26年11月18日	2	
	TQG-XKU605M		XKU605-0001123 平成24年7月26日	1	
ふそう	PA-FE70DB	キャンター	FE70DB-514483 平成24年12月14日	1	
	TKG-FEA50		FEA50-532052～532513 平成26年10月23日～平成27年2月27日	2	
	TQG-FEA53		FEA53-505102 平成24年11月5日	1	
	TKG-BSZ2F24	キャンターガツツ	BSZ2F24-703013 平成27年7月9日	1	
マツダ	TKG-LHR85AN	タイタン	LHR85-7003105～7005178 平成24年6月21日～平成26年11月17日	20	
	TPG-LHR85AN		LHR85-7005529～7005596 平成27年3月31日～平成27年5月15日	2	
	TRG-LHR85AN		LHR85-7005965～7007015 平成27年11月14日～平成29年4月14日	6	
	TKG-LHS85AN		LHS85-7000816～7001074 平成24年6月20日～平成25年10月25日	2	
	TRG-LHS85AN		LHS85-7001712 平成29年2月27日	1	
	TKG-LJR85AN		LJR85-7003254～7004031 平成25年1月22日～平成26年12月10日	6	
	TKG-LLR85AN		LLR85-7000793 平成26年9月16日	1	
	TRG-LLR85AN		LLR85-7000918～7001013 平成28年4月24日～平成29年8月3日	5	
	TKG-LMR85AN		LMR85-7000712～7000883 平成24年6月8日～平成25年12月9日	4	
	TRG-LMR85AN		LMR85-7001014～7001139 平成27年4月30日～平成28年12月28日	5	
	計 31 型式	計7車種	(製作期間の全体範囲) 平成 24年 5月24日～平成 29年 8月3日	合計86台	

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。